

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **1,000**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/4**

Ličartovce

4,073 - 2148,484

Stavebná dĺžka: **812 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 1		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
115			01+3								
116	02+3										
117			01-3								
118	01+3										
119			01-3								
127	02+2										
130			01-3								
135				06/3	05/3						
138			01+3								
140					01/2						
141				01/2							
142				01/2	04/3						
143				02/3							
146	02+2										
148				04/3							
149					04/3						
150			01-2								
151			01-3								
154				02/3	02/3						
155			01-3								
157			01+3								
164					04/3						
165				03/3							
170				02/3	02/3						
173				02/3	02/3						
175	01-3		01-3	03/3	03/3						
176			01+3								
178					03/3						
179				01/3							
183			01-3								
187				03/3	03/3						
283	24+2										
307	01+3										
308	01+2										
309	01+3										
310	12+2										
324	03+2										
327	03+3										
330	07+2										
337	03+3										
340	01+2										
342	03+2										
349	01+2										
350	04+3										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075248

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **1,000**Režim: **V prevádzke**Strana č. **2/4**

km: 1		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
355	06+2											
360	07+3											
368	06+2											
374	01+3											
375	08+2											
383	06+3											
389	02+2											
391	02+3											
393	06+2											
405	09+2											
414	01+3											
415	03+2											
418	02+2											
424	22+2											
445	22+3											
467	01+2											
468	03+2											
471	02+3											
474	08+2											
482	12+3											
485		21+2										
493	01+2											
495	11+3											
506	02+2											
507	03+3											
511	01+2											
512	03+3											
515	04+2											
519	03+3											
522	02+2											
524	07+2											
532	03+3											
535	03+2											
538	07+3											
545	03+2											
548	02+3											
550	03+2											
556	03+2											
559	01+3											
560	06+2											
570	01+2											
571	02+3											
574	10+2											
584	03+3											
587	18+2											
(AL) Σ	58/26	00/0	00/0	02/3	02/2	01/1	00/0	00/0	03/2	03/2	0	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075248

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**Dátum: **07.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **1,000**Režim: **V prevádzke**Strana č. **3/4**

		0	200	400	600	800	1000		
SK		■ ■ ■ ■		■					
RK		■ ■ ■ ■							
PK									
VK		■ ■ ■		■ ■		■ ■	■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	026	010	000	000	000	000	000	
	SDO	1,99	8,57	1,78	2,76	3,27	5,03	8,24	9,22

km: 2		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
421						01/2						
(AL) Σ	07/6	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	01/1	00/0		0

		0	200	400	600	800	1000		
SK						■			
RK									
PK					■				
VK						■ ■ ■			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,34	1,43	1,94	2,33	3,12	4,26	5,90	3,40

km: 3		RP 2				Hodnotená dĺžka: 455 m					0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
020						01/2						
024	02+2											
042										01/2		
043						01/2	01/2					
044							02/3					
046							01/2					
062			01+3									
069			01-3									
072	01-3		01-3									
073			01+3									
074	01-3		01-3		02/3							
075			01+3							01/3		
(AL) Σ	20/15	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	01/1	00/0	04/4		0

		0	200	400	600	800	1000		
SK		■							
RK		■ ■ ■							
PK		■ ■ ■ ■							
VK		■ ■ ■ ■	■	■	■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	001	000	
	SDO	2,04	1,89	2,65	3,62	4,19	5,97	8,99	4,96

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075248

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **1,000**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **4/4**

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **8. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**